



# МА300 Инструкция по установке

июль 2018

## 1. Монтаж оборудования



## 2. Структура и функции





! Внимание: работать при выключенном питании!

## 3. Подключение замка

- (1) Считыватель имеет нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые контакты для управления электрозамком. Используйте НР (NO) контакт для управления замком, который должен открываться при подаче питания и закрываться при отключении. Используйте НЗ (NC) контакт для управления замком, который должен закрываться при подаче питания и открываться при отключении питания.

- (2) При подключение замка обязательно использование защитного диода типа FR107.

(I) Подключение замка при использовании общего источника питания:





Общий источник питания может использоваться если:

$$U_{\text{замка}}=12V, I_{\text{замка}}>1A \dots \textcircled{1}$$

Расстояние между замком и считывателем короткое.

(II) Подключение замка при использовании отдельных источников питания:



Раздельные источники питания используются если:


$$\text{A. } U_{\text{замка}} = 12V, I_{\text{замка}} \leq 1A;$$

$$\text{B. } U_{\text{замка}} \neq 12V;$$


С. Расстояние между замком и контроллером большое.

①: 'I': выходной ток источника питания, 'U<sub>замка</sub>': рабочее напряжение замка, 'I<sub>замка</sub>': рабочий ток замка.

## 4. Подключение других частей:



## 5. Подключение питания:




Напряжение питания составляет 12В (DC). Потребляемый ток в рабочем режиме 500mA. Подключение плюс источника питания к контакту +12V, а минус источник питания к контакту GND. (При подключении соблюдайте полярность).

Выходное напряжение  $\leq$  DC 12V для сигнализации

## 6. Wiegand Выход

Устройство поддерживает формат Wiegand 26 выход, как считыватель имеет хорошую совместимость.



Примечание:


- (1) Рекомендуемое расстояние между MA300 и контроллером не должно превышать 90 метров. (Если требуется более протяжное расстояние, используйте усилитель интерфейса Wiegand).
- (2) Независимо от того используете вы общий источник питания или нет, MA300 должен иметь общую землю с контроллером.

## 8. Другие функции:

### (1) Ручной сброс настроек:

Если устройство работает неправильно, вы можете использовать функцию сброса.

Чтобы перезагрузить устройство, снимите заглушку внизу. Используйте инструмент с тонким продолговатым наконечником(диаметром не более 2мм). Вставьте инструмент в отверстие (см.рис. (8-1)) и легким движением надавите на кнопку.



### (2) Внешняя USB клавиатура:

Устройство поддерживает внешнюю клавиатуру, что бы осуществлять более гибкие операции. С USB клавиатурой удобно регистрировать пользователей, удалять пользователей, восстанавливать заводские настройки, устанавливать пароль и т.д. Клавиатура приобретается отдельно. Более подробное руководство в Инструкции по применению.

### (3) Восстановление заводских настроек:


Вы можете воспользоваться датчиком вскрытия (см.рис.(8-3)) для восстановления заводских настроек, таких как номер устройства, IP адрес, системный пароль и т.д. Для сброса настроек необходимо подождать пока система находится в состоянии тревоги в течении 30-60с. и трижды нажать на датчик вскрытия(до сигнала).

Примечание: Пользовательские данные не будут удалены.



## 7. Wiegand Вход

Устройство имеет функцию входного сигнала Wiegand. Он поддерживает связь с независимым считывателем. Считыватели устанавливаются по обе стороны двери.




(I) Для согласования шины RS485 необходимо на последнем считывателе активировать сопротивление 120 Ом.

Сопротивление активируется переключателем 4 (положение 'ON').


(II) Адрес устройства можно посмотреть в программном обеспечении. Для того, чтобы изменить его (переведите переключатели в положение 'OFF').

Адрес.	Переключатель 1	Переключатель 2	Переключатель 3
Состояние	'ON'	'ON'	'ON'
No.1	✓		
No.2		✓	
No.3	✓	✓	
No.4			✓
No.5	✓		✓
No.6		✓	✓
No.7	✓	✓	✓

Символ '✓' означает, что переключатель в положении 'ON'.



Адрес переключателя No.3



DIP-переключатели



Если используется подключение через RS-485, переключатели 1,2,3 используются для установки адреса считывателя.

4-ый переключатель используется для включения окончного сопротивления

## 2. Режим TCP/IP:

(I) Прямое подключение устройства к ПК с помощью перекрестенного кабеля(см.рис.(9-2)).

(II) Подключение устройства к ПК через коммутатор с использованием общей сети Ethernet(см.рис.(9-3)).




### 3. 485 Функция считывателя:

MA300 поддерживает RS485 функцию считывателя и может подключить считыватель FR1200 через нее. Функция считывателя RS485 включена по умолчанию.

1) Что бы отключить эту функцию, пользователь должен 7 раз поднести мастер-карту к MA300, устройство издаст один звуковой сигнал, означающий, что функция считывателя отключена.

2) Для активации функции, пользователь должен приложить мастер-карту к MA300 7 раз, устройство издаст двойной звуковой сигнал, означающий, что функция считывателя подключена.

Примечание: если расстояние между FR1200 и MA300 превышает 100 метров, F1200 необходимо подключать к сети отдельно.  
После подключения перезагрузите устройство



## 9. Связь

Для работы с программным обеспечением, считыватель поддерживает два способа связи:RS485 или TCP/IP.

### 1. Режим RS485:

Для согласования режима RS485 необходимо на последнем считывателе поставить сопротивление 120 Ом.

Клемма	Последовательные порты ПК
485A	RS485 +
485B	RS485 -

## 10. Предостережения:

- (1) Кабель питания подключается после того, как подключены все остальные провода. Если устройство работает неправильно, пожалуйста, отключите питания для исследования ситуации. Напоминаем вам, что неправильное подключение может привести к повреждению устройства, которое не входит в гарантию.
- (2) Для подключение мы рекомендуем 3A/12V постоянного тока. Для получения дополнительной информации свяжитесь с техническим персоналом.
- (3) Пожалуйста, внимательно смотрите схему подключения проводов и строго соблюдайте последовательность. Любой ущерб, причиненный в результате неправильного подключения гарантирован не подлежит.
- (4) Зачищенные концы проводов не должны превышать 5мм, для предотвращения контакта оголенных проводов с элементами устройства или с другими проводниками.
- (5) Пожалуйста, подключите заземление при установки в местах с большой вероятностью сильного электростатического заряда.
- (6) При изменении длины кабеля, следует принимать во внимание падение напряжения по длине кабеля.



Внимание: не работать при включенном питании!